

Bildergalerie

Umbau der Empore und Orgelreinigung

- 2016 wurde die Empore umgebaut und so die Platzverhältnisse für Chor, Orchester, Kinder und Jugendchor, Band und alle musizierenden Gruppen optimal und weitsichtig ausgebaut.
- Im Februar 2018 wurde unsere Orgel von der Orgelbaufirma Kaps einer Generalreinigung unterzogen. Dabei wurde die Orgel zerlegt und jede Pfeife gereinigt. In Absprache mit dem Orgelsachverständigen der Erzdiözese, Prof. Karl Maureen, wurde im Pedal die Flöte 2' durch Trompetenbass 8' ausgetauscht was sich als große klangliche Bereicherung zeigt.

Andreas Bick



Umbau 2015-16

Die vorhandenen Podeste wurden von den Männern des Kirchenchores und unserem Meßner Franz Moser ausgebaut und entsorgt.



Anschließend wurde die Empore gereinigt und die Rück und Seitenwände gemalert.



Die ganze Empore wurde auf ein Höhe gebracht.

Auch der Treppenaufgang wurde erweitert und angepasst.





Stufen und Sitzbank werden eingebaut

Schiebepodest hinter der Orgel




Elektrische Leitungen werden neu verlegt.

Neue Lampen in der Decke sorgen für gute Beleuchtung auf der ganzen Empore.




Anfangszustand



Die Architekten gaben sich größte Mühe die Empore optimal und Unfallsicher auszubauen. Nachdem alle Handwerker die Arbeit vollendet hatten, konnten alle Musikgruppen die Empore in Besitz nehmen. Die Mitglieder des Kirchenchores spendeten Filz-Sitzkissen, die in der Farbe rot der ganzen Empore eine Geborgenheit-Atmosphäre verleihen.

Endzustand





Die finanzielle Investition der Kirchengemeinde St. Korbinian in den Emporenumbau hat sich in vielerlei Hinsicht gelohnt.

Möge noch lange Zeit das Lob Gottes von dieser Empore zur Erbauung der Gläubigen erschallen.

Orgelreinigung 2018





Orgelpfeifen werden ausgebaut und das innere der Orgel gereinigt.





Nach der Reinigung siehts aus wie neu.





Jede Pfeife, ob Holz oder Metall, klein oder groß wird vom Orgelbauer in die Hand genommen und gereinigt.





Die Pfeifen werden fachgerecht gelagert und einzelne Reparaturen sind notwendig.





Seltener Blick durch die Orgel zum Altarraum.



Arbeiten am Prospekt der Orgel von oben und unten



In der Bildmitte der Tremulant des II Manuals



Der gereinigte Spieltisch



An Ostern 2018 erklang die Orgel nach Abschluss der Arbeiten im neuen optischen und klanglichem Glanz. Möge die Orgel noch lange zur Ehre Gottes erklingen.